

幌加内町内通学路の要対策箇所一覧（No.1）

【朱鞠内小学校】

令和4年8月15日現在

No	路線名	箇所名 住所	通学路の状況 危険の内容	対策内容	実施主体	対策状況
①	国道・町道 朱鞠内コミュニティセンター北側交差点	朱鞠内	国道・町道横断のある箇所だが横断歩道・信号機・一時停止表示がない。	横断歩道の設置 児童に対する注意喚起	町・教委・学校	注意喚起
②	朱鞠内コミュニティ公園前	朱鞠内	交通量は多くないが、路肩下までの高低差が大きく歩道がないため危険。	路側帯の補修要請	町・道路管理者	R3年対策済み

幌加内町内通学路の要対策箇所一覧（No.2）

【幌加内小学校】

令和4年8月9日現在

No	路線名	箇所名 住所	通学路の状況 危険の内容	対策内容	実施主体	対策状況
①	国道 小学校前	幌加内	学校前に押しボタン式信号機・横断歩道はあるが通学時間帯も大型車両等の往来が多く危険。	<ul style="list-style-type: none"> ・安全指導の実施（一時停止、左右確認など） ・土別警察署に対し定期的なスピード取り締まりの実施を要請する。 	教委・学校・道路管理者	のぼりによる注意喚起を検討
②	国道・道道・町道 幌加内市街五叉路	幌加内	国道・道道・町道が交差する五叉路で見通しが悪く（特に冬）、夏季は大型車両等が勢いよく進入してくるため危険。	<ul style="list-style-type: none"> ・安全指導の実施（左右確認、街頭指導や見守り） ・ガードレールがもう一つ必要と考えられることから国道管理者に対し設置を要請する。 	町・道路管理者	設置不許可
③	国道・町道 交流プラザ（JRバス停）北側	幌加内	役場～バス停にかけての国道横断となる箇所だが信号機がなく危険。	<ul style="list-style-type: none"> ・土別警察署に押しボタン式信号機の設置を要請する。 ・安全指導の実施 	警察	注意喚起
④	国道 中学校前	幌加内	<ul style="list-style-type: none"> ・学校前に押しボタン式信号機・横断歩道はあるが通学時間帯も大型車両等の往来が多く危険。 ・押しボタン式信号機・横断歩道は設 	<ul style="list-style-type: none"> ・安全指導の実施（一時停止、左右確認など） ・国道管理者に除雪の徹底を要請する。 	教委・学校	注意喚起

			置されているが、冬季は除雪された雪をかき分けないと押せなかったり、雪が邪魔をしてボタンに手が届かない。			
⑤	町道 エーコープ・JAきたそらち付近	幌加内	JA駐車場があるほか、買い物客の路上駐車も多く道路幅が狭くなっており危険。	<ul style="list-style-type: none"> ・安全指導の実施（一時停止，左右確認など） ・施設管理者へ路上駐車等がなくなるよう警察・道路管理者とともに対応策の検討等、協力を要請する。 	教委・学校・警察	R4.8 JAきたそらち宛て要請書提出
⑥	国道・道道・町道 国道275・道道和寒線・町道北3号線交点	幌加内	信号機・横断歩道は設置されているが交通量が多い交差点であるがガードレールなどが設置されていない。	<ul style="list-style-type: none"> ・登下校時の教職員や交通指導員などによる見守り ・国道管理者に対しガードレールの設置を要請する。 	教委・学校	注意喚起